



NB: Tutte le misure vanno verificate in cantiere
Rilievo topografico fornito dalla committenza



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

sede legale via Magellano n. 1 - 10128 Torino - pec: fondazione@pec.ordinemauriziano.it

Restauro e Riquilificazione funzionale degli edifici dell'"Ospedaletto"
e di "Cascina Bassa" appartenenti al complesso monumentale di
Sant'Antonio di Ranverso

CIG B259E6E9D4

CUP B88D23000020006



Basilica di Sant'Antonio di Ranverso (1871 - 1911)
album / carte - Archivio Fotografico SBAQ, TO

Responsabile Unico
del Procedimento

Arch. Luigi VALDEMARIN

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Novembre 2024

capogruppo mandataria
progettazione architettonica

studio associato
FRATERNALI QUATTROCCOLO
architetti

corso C. G. Allamano 40/11c - 10136 - Torino

progettazione architettonica

Prof. Ing. Carlo OSTOREO
Ing. Stefano GHEDIN
Ing. Andrea MIRABILE

progettazione architettonica
restauratrice

Arch. Paolo Mauro SUDANO - Arch. Mara LIUZZI
Dott.ssa Barbara RINETTI

opere del verde

Studio Associato VIGETTI MERLO (Dott. Agr. Francesco MERLO)

strutture

Studio Ing. Marcello CONCAS e Associati

geologia

Studio Associato S.R.G. (Dott. Geol. Michele DE RUVO)

impianti

PROECO s.s. (Ing. Giuseppe BONFANTE)

sostenibilità

ONLECO s.r.l. (Ing. Giuseppe BONFANTE)

giovani professionisti

Ing. Simone GRAMAGLIA

Ing. Simona SANTOLERI

Arch. Danilo IANNETTI

Dott. Mauro CORTELAZZO

consulente archeologia

codice elaborato

arch R01 - Elaborati rilievo

titolo elaborato
n. / data / revisione

Inquadrimento generale - Rilievo topografico
01 / 11.11.2024 / emissione

